

TOPRING

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

55.700



INFORMATIONS TECHNIQUES

CALIBRATION DE DÉPART

- Pour remettre l'affichage à zéro, presser et maintenir « ZERO/SET » durant 3 secondes

SÉLECTION DES GRADUATIONS PSI, BAR, KGF/CM² ET KPA

- Presser et maintenir durant 3 secondes « ON/MODE » ; l'écran clignote et « Unit » apparaît
- Presser une fois sur « ON/MODE » ; l'écran passe de « Unit » à « Hold »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection « Hold »
- Presser sur « ON/MODE » ; offre les choix « peak » (maximum), « valley » (minimum) et « » (continu)
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection et sort du mode « Hold »

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU FLUIDE

- Presser et maintenir durant 3 secondes « ON/MODE » ; l'écran clignote et « Unit » apparaît
- Presser une fois sur « ON/MODE » ; l'écran passe de « Unit » à « Hold »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection « Hold »
- Presser 4 fois sur « ON/MODE » ; affiche la température du fluide

SÉLECTION DU TEMPS D'AFFICHAGE EN MINUTES

- Presser et maintenir durant 3 secondes « ON/MODE » ; l'écran clignote et « Unit » apparaît
- Presser deux fois sur « ON/MODE » ; l'écran passe de « Unit » à « Hold » et à « Auto »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection « Auto »
- Presser sur « ON/MODE » ; offre les choix « OFF, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection et sort du mode « Auto »

SÉLECTION DU TEMPS DE LUMINOSITÉ EN SECONDES

- Presser et maintenir durant 3 secondes « ON/MODE » ; l'écran clignote et « Unit » apparaît
- Presser trois fois sur « ON/MODE » ; l'écran passe de « Unit » à « Hold » à « Auto » et à « Bled »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection « Bled »
- Presser sur « ON/MODE » ; offre les choix « On, OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60 »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection et sort du mode « Bled »

RÉINITIALISATION DE LA CALIBRATION D'ORIGINE (14.7 psi au niveau de la mer)

- Presser et maintenir durant 3 secondes « ON/MODE » ; l'écran clignote et « Unit » apparaît
- Presser quatre fois sur « ON/MODE » ; l'écran passe de « Unit » à « Hold » à « Auto » à « Bled » et à « CoFF »
- Presser sur « ZERO/SET » ; valide la sélection « CoFF »
- Presser sur « ON/MODE » ; offre les choix « On, OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60 »
- Presser sur « ZERO/SET » ; réinitialise et sort du mode « CoFF »

CARACTÉRISTIQUES

- Graduation en PSI, Bar, Kgf/cm² et Kpa
- Affichage à cristaux liquides LCD de ½ po avec rétro-éclairage
- Cadran de 2 5/8 po revêtu d'une gaine de caoutchouc pour une meilleure protection
- Accès facile aux fonctions par le clavier à 2 touches
- Peut afficher la pression minimum, maximum ou en temps réel
- Indique la température du fluide
- Fermeture automatique programmable pour prolonger la durée de la pile
- L'écran clignote lorsque la pression atteint 155 psi et plus.
- Voyant indicateur de pile faible

SPÉCIFICATIONS

Média : air sec et propre et gaz non corrosifs

Gamme de pression : 0 à 155 PSI

Précision : +/- 1% pleine échelle

Température d'utilisation : -4 à 158°F (-20 à 70°C)

Montage : ¼ (M) NPT

Type de pile : 9V Alcaline (incluse)

TOPRING

DIGITAL PRESSURE GAUGE

55.700



TECHNICAL DATA

INITIAL CALIBRATION

- To reset display to zero, press and hold "ZERO/SET" for three seconds.

SELECTING PSI, BAR, KGF/CM², AND KPA SCALE MARKINGS

- Press and hold "ON/MODE" for three seconds; the screen blinks and "Unit" appears
- Press "ON/MODE" once; the screen goes from "Unit" to "Hold"
- Press "ZERO/SET"; validate the "Hold" selection
- Press "ON/MODE"; offers choice of "peak", "valley", and "continuous"
- Press "ZERO/SET"; validate the selection and exit "Hold" mode

FLUID TEMPERATURE DISPLAY

- Press and hold "ON/MODE" for three seconds; the screen blinks and "Unit" appears
- Press "ON/MODE" once; the screen goes from "Unit" to "Hold"
- Press "ZERO/SET"; validate the "Hold" selection
- Press "ON/MODE" four times; displays fluid temperature

SELECTING DISPLAY TIME IN MINUTES

- Press and hold "ON/MODE" for three seconds; the screen blinks and "Unit" appears
- Press "ON/MODE" twice; the screen goes from "Unit" to "Hold" and then to "Auto"
- Press "ZERO/SET"; validate the "Auto" selection
- Press "ON/MODE"; offers choice of "OFF, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21"
- Press "ZERO/SET"; validate the selection and exit "Auto" mode

SELECTING DISPLAY LIGHT-UP TIME IN SECONDS

- Press and hold "ON/MODE" for three seconds; the screen blinks and "Unit" appears
- Press "ON/MODE" three times; the screen goes from "Unit" to "Hold" to "Auto" and, finally, to "Bled"
- Press "ZERO/SET" validate "Bled" selection
- Press "ON/MODE"; offers the choice of "On, OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60"
- Press "ZERO/SET; validate the selection and exit "Bled" mode

RESETTING TO INITIAL CALIBRATION (14.7 PSI AT SEA LEVEL)

- Press and hold "ON/MODE" for three seconds; the screen blinks and "Unit" appears
- Press "ON/MODE" four times; the screen goes from "Unit" to "Hold" to "Auto" to "Bled" and, finally, to "CoFF"
- Press "ZERO/SET" validate the "CoFF" selection
- Press "ON/MODE"; offers the choice of "On, OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60"
- Press "ZERO/SET"; reset and exit "CoFF" mode"

FEATURES

- Can display in PSI, Bar, kPa or Kg/cm²
- Four digit backlight digital LCD display with 1/2" numerals
- 2 5/8" screen with rubber casing for optimal protection
- Easy access to features via two-key keyboard
- Selectable peak, valley or continuous modes
- Indicates fluid temperature
- Programmable automatic shutdown to extend battery life
- Over pressure indicator
- Low battery indicator

SPECIFICATIONS

Media : Dry and clean and non-corrosive gases

Pressure limits: 0 to 155 PSI

Accuracy : +/- 1% full scale

Temperature limits : -4 to 158°F (-20 to 70°C)

Connection : ¼ (M) NPT

Battery type : 9V Alkaline (included)